

## IMAGENS DO PRÉDIO A SER REFORMADO



FIG. 01 POSIÇÃO FRONTAL (REFERENCIA: MURO DA AV HUMBERTO CALDERARO)



FIG 02 LATERAL DIR.DO MURO DO CD



FIG.03 CORREDOR INTERNO



FIG. 04 IMAGEM DO FORRO





FIG. 05 IMAGEM DO FORRO



FIG.06 VISÃO DE DENTRO DO PRÉDIO  
A SER REFORMADO



FIG. 07 LATERAL ESQ. DO PRÉDIO (REF. SEDAJ)