

Uruaçu/GO, 20 de setembro de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA N. 68/2022

Prezado (a) Senhor (a),

Informamos que estamos realizando a **Cotação Eletrônica N. 68/2022**, pelo Sistema COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br), para aquisição do seguinte item, observando o **critério de menor preço total do lote de 1 itens**:

ITEM	QUAN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	01	<p>1. Deverão ser realizadas as seguintes manutenções:</p> <p>1.1 Grupo gerador 01:</p> <p>1.1.1 Regulagem geral para o bom funcionamento do sistema;</p> <p>1.1.2 Manutenção preventiva no sistema elétrico, incluindo o carregador da bateria, (reparo, ou substituição, em quaisquer componentes elétricos presentes no conjunto motor-gerador);</p> <p>1.1.3 Substituição das baterias;</p> <p>1.1.4 Correção de defeitos que, por ventura, venham surgir após a manutenção;</p> <p>1.1.5 Manutenção preventiva do alternador (desacoplamento, desligamento dos cabos elétricos, fornecimento e substituição dos rolamentos, acoplamento e religação dos cabos elétricos);</p> <p>1.1.6 Verificar e ajustar as tensões e frequência de saída do grupo motor-gerador;</p> <p>1.1.7 Substituição de mangueiras e correias danificadas por desgaste ou ressecamento;</p> <p>1.1.8 Manutenção preventiva na bomba injetora (revisão,</p>	5.900,00	5.900,00

ITEM	QUAN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	.	<p>troca de elementos, substituição dos reparos de vedação);</p> <p>1.1.9 Reparos em quaisquer vazamentos de óleo diesel e óleo lubrificante presentes no conjunto motor-gerador;</p> <p>1.1.10 Manutenção preventiva na bomba de água do sistema de arrefecimento do motor (revisão, troca de elementos, substituição dos reparos de vedação);</p> <p>1.1.11 Substituição do fluido do sistema de arrefecimento do motor (reservatório do radiador);</p> <p>1.1.12 Correção de vazamentos que, por ventura, venham a surgir após a remontagem do conjunto radiador com a substituição de mangueiras ressecadas e/ou danificadas caso necessário;</p> <p>1.1.13 Remontagem do radiador;</p> <p>1.1.14 Retirada do radiador para manutenção externa (varetamento e limpeza);</p> <p>1.1.15 Substituir os medidores de corrente e tensão;</p> <p>1.1.16 Substituição do filtro de ar;</p> <p>1.1.17 Substituição do filtro de combustível;</p> <p>1.1.18 Substituição do filtro de óleo do motor;</p> <p>1.1.19 Substituição do óleo do motor</p>		

DATA DE ENCERRAMENTO: 22/09/2022 às 17:00 horas

LOCAL DE ENTREGA: Justiça Federal de Uruaçu – Avenida Tocantins, Qd 07, lote 16 Centro. Uruaçu/GO. CEP 76400-000.

OBS.:

- 1. No valor total deverá estar incluso o preço do frete.**
- 2. A empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar sua proposta até o dia 23/09/2022, para o e-mail sesap.urc@trf1.jus.br. O não envio poderá acarretar a desclassificação.**
- 3. É obrigatório conter na proposta:**

- 3.1 – Identificação completa do fornecedor;**
- 3.2 – Descrição completa do produto ofertado – Conforme Termo de Referência;**
- 3.3. – Valores unitários e totais;**
- 3.4 – Prazo de validade da proposta – No mínimo 30 dias;**
- 3.5 – Prazo de garantia – Conforme determinado no Termo de Referência;**
- 3.6 – A seguinte declaração: “MANIFESTAMOS CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA 68/2022 E RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA”;**
- 3.7 – Dados bancários para pagamento;**
- 3.8 – Prazo de entrega – Conforme Termo de Referência**

O atraso injustificado na entrega do material ou descumprimento de outra obrigação sujeitará a contratada, à critério da Administração, à multa de 1% (um por cento) até o 5º dia de atraso, de 2% do 6º (sexto) ao 9º (nono) dia e de 3% (três por cento) a partir do 10º dia.

As dúvidas poderão ser esclarecidas com a Seção de Suporte Administrativo e Operacional - SESAP/Justiça Federal de Uruaçu, por meio dos telefones (62) 3357-1070 e (62) 98414-0287, no horário das 09 às 17 horas.

Antônio Célio Borges
Supervisor da SESAP/URC